


Схема подключения ППУ AL-8MP2 к пульту мониторинга и управления распределенной СОУЭ Omega SP4-S.



Примечание: Переключатель J1 должен быть установлен в положение 1 В.